

❖ **TARIF 2023 DES FORFAITS DE MAINTENANCE KERAX DXi**

Afin d'optimiser votre sécurité, nous réalisons dès la prise en charge de votre véhicule un contrôle visuel, rapide et gratuit afin de vous assurer une route plus sûre.

<b>FORFAIT</b>	<b>LIBELLÉ</b>	<b>Montant HT</b>
<b>STATION DXi</b>	Forfait station M1 DXi	610.00€
<b>FILTRE A AIR DOUBLE</b>	Remplacement du filtre à air. Contrôle de la cuve de filtre à air.	190.00€
<b>FILTRE DIRECTION</b>	Remplacement du filtre de direction. Contrôle des niveaux. Vidange et remplissage de l'huile de direction.	50.00€
<b>VIDANGE BV ZF</b>	Vidange et remplissage huile Pont. Remplacement des joints de bouchon.	155.00€
<b>VIDANGE BV OPTIDRIVER+</b>	Vidange et remplissage huile BV. Remplacement du filtre à huile BV. Remplacement des joints de bouchon.	180.00€
<b>SUPPLEMENT</b>	INTARDER	155.00€
<b>SUPPLEMENT</b>	Boite de transfert	95.00€
<b>VIDANGE PONT</b>	Vidange et remplissage huile Pont. Remplacement des joints de bouchon.	240.00€
<b>CARTOUCHE APM</b>	Dépose et remplacement de la cartouche APM. Recalibrage.	155.00€
<b>FILTRE ADBLUE</b>	Dépose et remplacement du filtre AdBlue.	95.00€
<b>COURROIE SANS CLIM DXi 11</b>	Remplacement des courroies d'alternateur et de ventilateur. Remplacement des galets tendeurs.	660.00€
<b>COURROIE SANS CLIM DXi 13</b>	-	735.00€
<b>COURROIE AVEC CLIM DXi 11</b>	Remplacement des courroies d'alternateur, de ventilateur et de climatisation. Remplacement des galets tendeurs.	600.00€
<b>COURROIE AVEC CLIM DXi 13</b>	-	735.00€
<b>REPLACEMENT EMBRAYAGE DXi 13</b>	Dépose/pose BV et son environnement. Remplacement du kit embrayage [mécanisme, disque et butée]. Contrôle de la fourchette et du volant moteur. Remplacement du roulement pilote. Contrôle niveau BV. Plombage non inclus	1670.00€
<b>REPLACEMENT EMBRAYAGE MONODISQUE DXi 13</b>	-	1800.00€
<b>REPLACEMENT EMBRAYAGE DXi 11</b>	-	1650.00€
<b>REPLACEMENT EMBRAYAGE DXi 11</b>	-	1690.00€
<b>GARNITURES + TAMBOURS AV</b>	Remplacement tambour et mâchoires Contrôle visuel régleur de frein et came avant	1290.00€
<b>GARNITURES + TAMBOURS AR</b>	Remplacement tambour et mâchoires Contrôle visuel régleur de frein et came arrière	1345.00€
<b>BALAIS ESSUIE GLACE</b>	Remplacement des balais essuie-glace.	65.00€

**TARIF DES FORFAITS DE MAINTENANCE KERAX DXi**

LES FORFAITS INCLUENT LA MAIN D'ŒUVRE, LES PIÈCES ET LES INGRÉDIENTS. TARIFS VALABLES DU 01/01/2023 AU 30/06/2023.